

CentreCOM® 9006SX/SC リリースノート

この度は、CentreCOM 9006SX/SC をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1. ソフトウェアバージョン 1.0.5J

2. 次期サポート予定機能

以下の項目は、次期バージョンにてサポートする予定です。

- ポートランキング機能
- DNS 機能
- DHCP 機能
- RMON alarm

3. 機能追加された項目


本バージョンでは、前バージョン(1.0.3J)から以下の項目が追加されました。

3.1 拡張モジュール AT-A14 のサポート

本バージョンより、拡張モジュールの AT-A14(1000BASE-T ポート x1 ポート) の使用が可能になりました。

ソフトウェアバージョン 1.0.1J から 1.0.3J へのバージョンアップにおいて以下の項目が追加されました。

3.2 マネージメントポートの VLAN 割り当て(Assign Management Port To VLAN オプションの追加)

 参照「オペレーションマニュアル」2-65 ページ


バージョン 1.0.3J より、管理用のマネージメントポートを Default VLAN 以外の VLAN に割り当てることが可能になりました。

デフォルト設定では、マネージメントポートは「Default VLAN(ID = 1)」に所属しています。Default VLAN 以外の VLAN にマネージメントポートを割り当ての場合に、このオプションであらかじめ定義された VLAN の ID 番号を設定します。(VLAN ID は、「VLAN Definition Menu」画面から各 VLAN ごとに設定します。)

マネージメントポートと本体へのアクセスを行うポートは同一の VLAN に属している必要があります。マネージメントポートと異なる VLAN に属しているポートから本体にアクセスすることはできませんのでご注意ください。また、マネージメントポートを複数の VLAN に所属させることはできません。

マネージメントポートの VLAN 設定手順

1. [Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Assign Management Port To VLAN] とす
すみ、次の画面を表示します。



2. **[M]**を入力して、既存の ID をハイライト表示します。
3. **[Enter]**キーを押して、「->」プロンプトを表示します。
4. 「->」プロンプトに続けて、あらかじめ定義されたVLANのID番号を半角数字で入力します。

4. 本バージョンで修正された項目

本バージョンでは、前バージョン(1.0.3J)から以下の項目が修正されました。


- 4.1 スパニングツリー機能を他社製品との組み合わせにおいて使用した場合、接続先の機器から受信した65Byte以上のBPDUを正しく認識できない問題がありましたが、これを修正しました。
- 4.2 マネージメントポートから送信されるARP requestパケットをDefault VLAN以外のポートにも送信してしまう問題がありましたが、これを修正しました。
- 4.3 システム管理(Administration)メニュー内[Diagnostics]オプションを選択して表示される画面のシステムの稼動経過時間(例: 「Running 2 days, 3 hours, 4 minutes, 5 seconds」) およびSNMP RFC1213 MIBオブジェクト[SystemUpTime]の値が正しく表示されない場合がありましたが、これを修正しました。
- 4.4 AT-A14(1000BASE-T 拡張モジュール)のサポートにともない、1000BASE-X/1000BASE-T アップリンクポートのデフォルトポート名「Uplink Port x(GB)」を、それぞれ「Uplink Port x(G/T)」(= AT-A14)、「Uplink Port x(G/X)」(= AT-A15)に変更し、画面上で区別ができるよう修正しました。

5. 本バージョンでの制限事項


5.1 スタティック MAC アドレステーブルについて

以下の機能は、現在未サポートとなっています。あらかじめご了承ください。


スタティック MAC アドレス表示「All Static MAC Addresses」

 「オペレーションマニュアル」2-92 ページ


スタティック MAC アドレスの追加・削除「Add MAC address/Delete MAC address」

 「オペレーションマニュアル」2-94 ~ 2-97 ページ


マルチキャストアドレスの追加・削除「Add MAC address/Delete MAC address」

 「オペレーションマニュアル」2-99 ~ 2-102 ページ

スタティック MAC テーブルの消去「Clear static MAC table」


 「オペレーションマニュアル」2-103 ページ

5.2 Xmodem ダウンロード機能について

 「オペレーションマニュアル」2-26 ~ 2-27 ページ

[XModem software update to this system]メニューを実行後、ソフトウェアのダウンロードをやむをえず中断する場合は、電源ケーブルを接続しなおしてください。

5.3 送信フレームの統計情報「Multicasts」について

 「オペレーションマニュアル」2-14 ~ 2-15 ページ

[Ethernet statistics]メニューの「Transmit Statistics Graph」画面 / 「Total Good Transmits」画面において、他のポートで受信したソースアドレス未学習のユニキャストパケットは、「Multicasts」としてカウント表示されます。


5.4 SNMP 機能について

[Administration]メニューの [Reset and restart the system] 実行時(ソフトウェアリセット時)に出力されるトラップは、coldStart です。

5.5 設定変更時のご注意


システムの設定変更(ミラーリング機能設定をのぞく)を行った後は、[Main Menu] -> [Administration] とすすみ、[Reset and restart the system]メニューを実行し、システムをリセットしてください。

5.6 Half duplex 設定時のご注意

 「オペレーションマニュアル」2-7 ページ


本製品は、[Port status and configuration]メニュー内において、ポートの通信モードを[Half duplex]に設定することが可能です。ただし、1000BASE-SXポートの場合、本製品出荷時点で他の検証機器がないため、本製品同士の検証のみを実施しています。

5.7 QoS 機能について

 「オペレーションマニュアル」 2-74 ~ 2-76 ページ

本製品QoS機能は、ソースアドレス学習済みのユニキャストパケットのみ対象に制御しています。

5.8 1000BASE-X/1000BASE-Tアップリンクポートポートのポートミラーリング機能について

 「オペレーションマニュアル」 2-55 ~ 2-57 ページ

本製品のソフトウェア(プロトコルスタック部分)から送信されるパケット(BPDU、ARP reply、trap など)は、ミラーリングされません。

5.9 スパニングツリー機能について

IGMPスヌーピングが動作している環境で、スパニングツリー機能を使用することはできません。IGMPスヌーピング機能とスパニングツリー機能は併用しないでください。

5.10 1000BASE-X ポートについて

1000BASE-X ポート同士の通信において(AT-A15 同士のカスケード接続、CentreCOM 9006SX/SC同士のカスケード接続、AT-A15とCentreCOM 9006SX/SCのカスケード接続)、ソフトウェアバージョンの組合せによっては、正しく通信できない場合があります。1000BASE-Xポート同士の通信を行う場合は、必ずスイッチ本体を以下に示すソフトウェアにバージョンアップしてからご使用ください。


| | |
|---------------------|-----------------|
| CentreCOM 8224XL | : バージョン 1.2.12J |
| CentreCOM 9006SX/SC | : バージョン 1.0.5J |

1000BASE-Xポートを使用する場合は、スイッチ本体に電源を入れてから、光ファイバーケーブルの接続を行うようにしてください。また、通信に問題が発生した場合は、光ファイバーケーブルの抜き差しを行うようにしてください。


光ファイバーケーブルのTXもしくはRXのどちらか一方のみを抜き差ししないでください。光ファイバーケーブルの抜き差しは、必ずTXとRXの両方を同時に行ってください。


6. マニュアルの誤記訂正

6.1 VLAN 最大設定数について

 「オペレーションマニュアル」 2-56 ページ

VLAN 最大設定数の表記に誤りがありました。以下のとおり訂正してお詫びいたします。

 2,047 個

 254 個