

CentreCOM® 9606SX/SC・9606T リリースノート

この度は、CentreCOM 9606SX/SC・CentreCOM 9606T をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。このリリースノートは、ユーザーマニュアル（J613-M6873-00 Rev.A）とコマンドリファレンス（J613-M6873-04 Rev.C）の補足や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。

最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ソフトウェアバージョン 2.5.3 pl08 (2.5.3-08)

2 重要：2.2.2 pl25 以前からバージョンアップするときの注意事項

ソフトウェアバージョン 2.2.2 pl25 以前から 2.5.3 pl08 にバージョンアップすると、最初の再起動時には「設定なし」の状態で起動します（2.5.3 pl04 以降から 2.5.3 pl08 へのバージョンアップでは、この問題は起こりません）。

バージョンアップ後は、コンソールからログインし、SET CONFIG コマンドで起動時設定ファイルを指定しなおした後、本製品を再起動してください。例えば、バージョンアップ前に mynet.cfg という設定ファイルを使用していた場合は、次のようにします。

```
SET CONFIG=mynet.cfg
```

```
RESTART SWITCH
```

また、リモートからバージョンアップを行うときは、バージョンアップ後アクセス不能に陥ることを避けるため、次の手順にしたがってください。

1. バージョン 2.2.2 pl25 以前で動作している本製品にログインします。
2. 次のコマンドを実行し、Boot configuration file: に表示されるファイル名をメモします。

```
SHOW CONFIG
```

3. 次のコマンドを実行し、現在の設定を boot.cfg に保存します。boot.cfg は、「設定なし」で起動したときに自動実行される特殊なファイルです。

```
CREATE CONFIG=boot.cfg
```

4. ログアウトします。
5. 「バージョンアップ手順書」の指示にしたがって、2.5.3 pl08 にバージョンアップします。
6. バージョン 2.5.3 pl08 で動作している本製品にログインします。
7. 次のコマンドを実行します。xxxx には手順 2 でメモしたファイル名を指定します。

```
SET CONFIG=xxxx
```

8. 手順 3 で作成した boot.cfg を削除します。

```
DELETE FILE=boot.cfg
```

9. 以上です。

3 本バージョンで仕様変更された機能

ソフトウェアバージョン 2.5.3 pl07 から 2.5.3 pl08 へのバージョンアップにおいて、以下の仕様変更が行われました。

3.1 起動メッセージの追加

システム起動時にフラッシュファイルシステムの初期化が行われますが、このとき「INFO: Initialising Flash File System.」というメッセージが表示されるようになりました。初期化中にコンパクションが発生したときは、「/」記号が回転して処理中であることを示します。

4 本バージョンで修正された項目

ソフトウェアバージョン 2.5.3 pl07 から 2.5.3 pl08 へのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

- 4.1 オンラインヘルプを参照する HELP コマンドが正しく動作していませんでしたが、これを修正しました。
- 4.2 DELETE INSTALL コマンドを実行すると NVS 上に gui.ins というファイルが作成されることがありましたが、これを修正しました。
- 4.3 DESTINATION=NVS のログ出力先定義において、MESSAGES パラメーター（保存するメッセージの最大数）を設定しても、指定した数値以上のメッセージが保存される場合がありましたが、これを修正しました。
- 4.4 9606T において、リンクアップしているスイッチポートの通信速度を変更した場合、該当ポートをいったんリンクダウン・リンクアップさせないと、SHOW SWITCH PORT コマンドの表示項目 Actual speed/duplex に反映されませんでしたが、これを修正しました。
- 4.5 本製品（CPU）が送信するパケットは、ソースポートがタグ付き・タグなしのどちらであっても、タグ付きでミラーポートから出力されていましたが、これを修正しました。
- 4.6 システム再起動後にソースポートをタグ付きに設定した場合、同ポートでタグなしパケットを受信すると、タグ付きでミラーポートから出力されていましたが、これを修正しました。
- 4.7 タグなし設定のソースポートでタグ付きパケットを受信すると、タグなしでミラーポートから出力されていましたが、これを修正しました。
- 4.8 ポートセキュリティがオンのポートが、ある VLAN にタグ付きポートとして所属している場合、その VLAN から同ポートを削除すると、同ポートが所属する他の VLAN の FDB スタティックエントリも削除されていましたが、これを修正しました。
- 4.9 ポートセキュリティがオンのポートにおいて、送信元 MAC アドレスがブロードキャストがマルチキャストのパケットを受信すると、このアドレスを FDB に登録していましたが、これを修正しました。

- 4.10 スパニングツリープロトコル有効時、フォワーディング状態のポートに対して DIS-ABLE SWITCH PORT コマンドを実行し、通信復旧後に再度 ENABLE SWITCH PORT コマンドを実行すると、通信が復旧しなくなっていました。これを修正しました。
- 4.11 ECMP の経路がある状態でネットワークの構成変化が起こると、ルーティングが正しく行われないことがありましたが、これを修正しました。
- 4.12 フラグメント化されている OSPF パケットを破棄してしまうことがありましたが、これを修正しました。
- 4.13 OSPF において、本製品が DR として動作しているネットワークのリンクがダウンしても、ネットワーク LSA の更新通知を送信しませんでした。これを修正しました。
- 4.14 既存の OSPF 経路に対して IP ルートフィルタを設定すると正しく動作しないことがありましたが、これを修正しました。
- 4.15 SET IPV6 ND コマンドで MTU を変更した場合、再度デフォルトの 0 に戻すことができずでしたが、これを修正しました。
- 4.16 マルチキャストデータを 50% 以上のレートで送信中に IGMP Report メッセージを受信してもメンバーが登録されないことがありましたが、これを修正しました。
- 4.17 マルチキャストデータを 10% 以上のレートで受信中に IGMP Leave メッセージを受信してもメンバー登録が削除されないことがありましたが、これを修正しました。
- 4.18 MLD Snooping において、Router Alert オプションが Router Alert → PadN の順に配置されている MLD パケットを不正と認識してしまうため、メンバーが登録されないことがありましたが、これを修正しました。
- また、以下の項目はソフトウェアバージョン **2.5.3 pl06** から **2.5.3 pl07** へのバージョンアップにおいて修正されていました。**2.5.3 pl07** のリリースノートに制限事項として記載されていた項目もありますが、実際には **2.5.3 pl07** で修正されています。
- 4.19 リンクローカルアドレスに対する ICMPv6 エコー要求 (Ping) パケットを受信した場合、応答パケットを全ポートにフラッディングしていましたが、これを修正しました。
- 4.20 PIM6-SM において、本製品が BSR として動作しているとき、隣接ルーターから Hello メッセージを受信しても、その隣接ルーターに対して、ブートストラップメッセージをユニキャストで送信しませんでした。これを修正しました。
- 4.21 CREATE VRRP コマンドの PORTMONITORING を ON に設定した場合、不要なメッセージがログに記録されることがありましたが、これを修正しました。

また、以下の項目はソフトウェアバージョン **2.5.3 pl04** から **2.5.3 pl06** へのバージョンアップにおいて修正されていました。**2.5.3 pl06**、**2.5.3 pl07** のリリースノートに制限事項として記載されていた項目もありますが、実際には **2.5.3 pl06** で修正されています。

4.22 PPPoE クライアントの設定において PPP パスワードを間違えた場合、システム再起動後に PPP の接続試行を繰り返していましたが、これを修正しました。

4.23 ADD IPV6 HOST コマンドの IPADDRESS パラメーターに未指定アドレス (::) を指定できていましたが、これを修正しました。


4.24 PIM-SM において、本製品が BSR に選出されているとき、優先度が同一で、なおかつ、より大きな IP アドレスを持つ C-BSR からメッセージを受信しても、BSR の切り替えが行われませんでした。これを修正しました。

4.25 PIM6-SM において、Assert メッセージが送信される状況下においてシステムを再起動すると、再起動後 Assert メッセージを送信しなくなりましたが、これを修正しました。

5 本バージョンでの制限事項


ソフトウェアバージョン **2.5.3 pl08** には、以下の制限事項があります。

5.1 SHOW USER コマンドについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「ユーザー認証データベース」


Telnet ログイン時に RESET ASYN=0 を実行すると、シリアルコンソールからのログインセッションが強制終了されますが、SHOW USER コマンドの「Active (logged in) Users」欄には「Asyn 0」からログインしたユーザーが残ったままになります。

5.2 ログについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「ログ」


SET LOG OUTPUT コマンドの MESSAGES パラメーターで TEMPORARY ログに保存するメッセージ数を変更すると、SHOW LOG コマンドで TEMPORARY ログが正しく表示されなくなります。このようなときは、設定を保存したのち、システムを再起動してください。

5.3 トリガーについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「トリガー」

CREATE TRIGGER コマンドの REPEAT パラメーターに回数を指定した後、設定をファイルに保存すると、設定ファイル上の REPEAT パラメーターの値が入力時とは異なる場合があります。

5.4 SNMP について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「SNMP」


- MIB-II の ifInErrors、イーサネット MIB の dot3StatsFrameTooLongs が正しくカウントアップされません。
- ブロードキャスト受信時に、VLAN インターフェースの ifInDiscards (MIB-II) がカウントされます。

5.5 SET TTY コマンドの PAGE パラメーターについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「ターミナルサービス」

SET TTY コマンドの PAGE パラメーターに OFF を指定した場合、この設定変更を CREATE CONFIG コマンドでファイルに正しく保存できません。

5.6 フローコントロールについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」 / 「ポート」


DISABLE SWITCH PORT FLOW コマンドでフローコントロールを無効にした後、CREATE CONFIG コマンドで設定を保存し、SET CONFIG コマンドで保存したファイルを起動時設定ファイルに指定すると、システム再起動時にエラーが表示され、フローコントロールが無効になりません。設定ファイルを EDIT コマンドで開き、「flow=jamming,pause」の部分を「flow=pause」に修正するか、再起動トリガーを使用して対処してください。

5.7 ポートトランッキングについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」 / 「ポート」


- トランクポートからパケットを送出しているとき、LINK/ACT (L/A) LED が点滅しません。
- CREATE SWITCH TRUNK コマンドで複数のトランクグループを作成後、設定を保存して再起動すると、トランクグループが読み込まれる順序が変更されます。

5.8 ポートセキュリティについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」 / 「ポート」


- ポートセキュリティがオンのポートで受信したパケットの VLAN ID が、ポートの所属 VLAN と一致しない場合でも、アドレスを FDB に登録します。
- INTRUSIONACTION=TRAP に設定したとき、一度 SNMP トラップを送信すると、その後不正パケットを受信してもトラップを送信不再ります。

5.9 スパニングツリープロトコルについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」 / 「スパニングツリープロトコル」


- デフォルト以外の STP ドメインの所属 VLAN にタグ付きポートを割り当てると、DISABLE STP PORT コマンドの設定が削除されます。STP ドメインの所属 VLAN にタグ付きポートを割り当てるときは、DISABLE STP PORT コマンドで STP を無効にしたポートがないかどうかを確認してください。
- ENABLE STP コマンドを実行すると、DISABLE STP PORT コマンドによる各ポートの STP 無効の設定が削除され、STP が有効になります。

5.10 ハードウェア IP フィルターについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」 / 「ハードウェア IP フィルター」


- フレームタイプ 802.3 raw の IPX パケットにマッチさせるため、DSAP / SSAP = 0xFFFF の条件を持つフィルターストリーを作成した場合、このストリーはフレームタイプ Ethernet 2 の IPX パケットにもマッチしてしまいます。
- ADD SWITCH L3FILTER MATCH コマンドで IMPORT=False、または EXPORT=False を指定すると、IMPORT=True、EXPORT=True の設定で動作します。False で動作させたい場合は、IMPORT、EXPORT パラメーターを指定しないでください（デフォルトで False の設定になります）。
- PROTOCOL=IGMP を指定しても、IGMP メッセージがフィルタリングされません。

5.11 TRACE コマンドについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP」


- SET TRACE コマンドのパラメーターに有効範囲外の値を指定してもエラーにならないことがあります。
- TRACE コマンドの実行完了前に次の TRACE を実行すると、本製品がリポートすることがあります。最初の TRACE が完了するのを待つか、STOP TRACE コマンドで最初の TRACE を中断してから次の TRACE を実行してください。

5.12 ICMP メッセージについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP」

ICMP Host Unreachable メッセージの送信に時間がかかることがあります。

5.13 IP 統計情報の表示について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP」

- ICMP アドレスマスク応答メッセージ受信時に、SHOW IP COUNTER コマンドの inAddrMaskReps カウンターがカウントされません。


- ファイアウォール（AT-FL-02）有効時、SHOW IP INTERFACE COUNTER コマンドで表示される受信/パケットカウンタ（ifInPkts、ifInBcastPkts、ifInUcastPkts、ifInDiscards）に、実際の受信パケット数の 2 倍の値が表示されます。

5.14 ディレクティッドブロードキャストアドレス宛のパケットについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP」 / 「IP インターフェース」

- 異なるネットワークからディレクティッドブロードキャストパケットを受信した場合、本製品が返す Reply パケットの送信元 IP アドレスに、受信インターフェースの IP アドレスがセットされず、送信元にもっとも近いインターフェース（パケットを実際に送り出すインターフェース）の IP アドレスがセットされます。
- IP インターフェースに対して、クラス標準でないネットマスクを設定している場合、標準マスク時のディレクティッドブロードキャストアドレス宛パケットを正しくルーティングできません。

5.15 RIP について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP」 / 「経路制御（RIP）」

ADD IP ROUTE コマンドで設定されたネクストホップルーターが属するインターフェースから、スタティックまたは OSPF 経路情報が RIP で正しく通知されません。

5.16 DNS サーバアドレスの動的取得について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP」 / 「名前解決」

ADD IP DNS コマンドの INTERFACE パラメーターで、DNS サーバアドレスを DHCP で動的に取得するよう設定していないにもかかわらず、DNS サーバアドレスが動的に取得されます。

5.17 DNS キャッシュについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP」 / 「名前解決」

DNS キャッシュ機能のキャッシュサイズを 1 に設定した場合、最初のキャッシュエントリーがエージングも上書きもされずに残り続けます。キャッシュサイズを 1 に設定しないでください。

5.18 ソフトウェア IP フィルターについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP」 / 「ソフトウェア IP フィルター」


- ADD/SET IP FILTER コマンドで OPTIONS パラメーターを指定した場合、フィルターが正しく動作しません。
- 1 つの IP フィルターに対して複数のエントリーを作成した場合、パケットが 2 つ目以降のエントリーにマッチした場合のパフォーマンスは、1 つ目のエントリーにマッチした場合よりも低くなります。

5.19 マルチホーミングと UDP ブロードキャストヘルパーの併用について

 参照 「コマンドリファレンス」 / 「IP」 / 「UDP ブロードキャストヘルパー」

マルチホーミングした IP インターフェース上で UDP ブロードキャストヘルパーを使用する場合、後から設定した論理インターフェースのネットマスクがクラス標準マスクでないと、この論理インターフェースでパケットを受信したときに UDP ブロードキャストヘルパーが機能しません。UDP ブロードキャストヘルパーを使用する論理インターフェースは一番最初に設定するようにしてください。

5.20 ICMPv6 メッセージについて (AT-FL-13)

 参照 「コマンドリファレンス」 / 「IPv6」

- 本製品と相手機器双方の Neighbour キャッシュが空の状態、相手機器から本製品に向けてデータ長 1453 Byte 以上の IPv6 PING を実行すると、本製品がリブートすることがあります。本製品に対して、データ長 1453 Byte 以上の IPv6 PING を実行しないでください。
- ICMPv6 Address Unreachable または No Route To Destination メッセージの送信に時間がかかることがあります。

5.21 6to4 トンネリングについて (AT-FL-13)

 参照 「コマンドリファレンス」 / 「IPv6」 / 「IPv6 インターフェース」

- 6to4 プレフィックスを持つアドレス (2002: で始まる 6to4 用のアドレス) を、実インターフェースに割り当てることができません。
- ADD IPV6 6TO4 コマンドで 6to4 トンネルインターフェースを作成したとき、「v6 over v4 tunnel successfully」と表示されます。
- ADD IPV6 6TO4 コマンドで同じ IP アドレスを持つ 6to4 トンネルインターフェースを複数作成できてしまいます。

5.22 PIM-DM (AT-FL-03) について

 参照 「コマンドリファレンス」 / 「IP マルチキャスト」 / 「PIM」

- インターフェースがダウンしたことにより IP の経路表からエントリーが削除されても、PIM の経路表からはエントリーが削除されません。
- Prune 状態のインターフェースが Graft しても、経路エントリーの Prune limit time が 0 にリセットされません。これは SHOW PIM コマンドの表示だけの問題であり、マルチキャストパケットの転送は正しく行われます。

5.23 PIM-SM (AT-FL-03) について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP マルチキャスト」 / 「PIM」


インターフェースがダウンしたことにより IP の経路表からエントリーが削除されても、PIM の経路表からはエントリーが削除されません。

5.24 IGMP (AT-FL-03) について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP マルチキャスト」 / 「IGMP」

- Non-Querier のときに IGMP Leave メッセージを受信しても、RT (Refresh Timer) を更新します。
- Last Member Query Interval タイマーの起動中に Leave メッセージを受信すると、同タイマーが更新されます。
- DVMRP が有効で、IGMP Snooping が無効のとき、マルチキャストデータがフラッディングされません。

5.25 IGMP Snooping について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP マルチキャスト」 / 「IGMP Snooping」


SET IGMPSPNOOPING ROUTERMODE コマンドでパラメーターに NONE を指定しても、224.0.0.1 および 224.0.0.2 からのマルチキャストパケットを受信した場合には All Group を作成します。All Group を作成しない場合は、DISABLE IP IGMP ALLGROUP コマンドを使用してください。

5.26 PIM6-SM (AT-FL-13) について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IPv6 マルチキャスト」 / 「PIM」

SET PIM6 コマンドの BSMINTERVAL パラメーターでブートストラップメッセージの送信間隔を変更しても、ブートストラップメッセージ内の Holdtime に反映されません。

5.27 MLD Snooping (AT-FL-13) について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IPv6 マルチキャスト」 / 「MLD Snooping」

IGMP Query、RIP などの IPv4 のルーターパケットを受信した際に、内部テーブルの All Group エントリーにその受信ポートを追加します。

5.28 ファイアウォール (AT-FL-02) について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「ファイアウォール」

- 不正な Ack 番号を持つ TCP セグメントに対しても Ack を返します。
- PUBLIC 側で受信したパケットを破棄した場合、SHOW FIREWALL POLICY コマンドの COUNTER オプションで表示される Total Packets Received カウンターが 2 ずつカウントされます。

- PRIVATE 側に設定した Deny ルールでパケットを破棄した場合、SHOW FIREWALL POLICY コマンドの COUNTER オプションで表示される Number Dropped Packets カウンターがカウントされません。
- ADD FIREWALL POLICY コマンドでダイナミック ENAT の PUBLIC インターフェースに IP と LIST を指定したルールを設定した場合、エラーメッセージが表示されます。その場合は、ADD FIREWALL POLICY コマンドで MAC アドレスリストを追加し、SET FIREWALL POLICY コマンドで IP アドレスを設定してください。
- ファイアウォールポリシーにアクセスリストを登録する場合、IP アドレスリストよりルール番号の大きい MAC アドレスリストは有効になりません。MAC アドレスリストのルール番号は IP アドレスリストのルール番号よりも小さくなるように設定してください。
- SHOW FIREWALL POLICY でパラメーターに COUNTER を指定した場合、表示される Appruple の Number Hits が正しくカウントされません。

5.29 VRRP について

参照 「コマンドリファレンス」 / 「VRRP」

CREATE VRRP コマンドの PORTMONITORING を ON に設定した場合、VR に所属するすべてのインターフェースの PRIORITY が 0 になると、短時間に大量の VRRP パケットが送出されてしまいます。

5.30 DHCP サーバー機能について


参照 「コマンドリファレンス」 / 「DHCP サーバー」

DHCP サーバー機能使用中に DELETE IP INTERFACE コマンドを実行すると、同コマンドを実行したのとは別の VLAN において、DHCP クライアントが IP アドレスを取得できなくなる場合があります。このようなときは、RESET IP コマンドを実行してください。

6 ユーザーマニュアル・コマンドリファレンスの補足・誤記訂正

同梱のユーザーマニュアル、および弊社 Web サイトに掲載されている「CentreCOM 9600 シリーズ コマンドリファレンス 2.5 (Rev.C)」の補足事項です。

6.1 FAULT LED について

 **参照** 「ユーザーマニュアル」 1-9, 6-5, 6-18 ページ

本体前面 FAULT LED (赤) の点滅の表示内容に誤りがありましたので、以下のとおり訂正してお詫びいたします。

LED	色	状態	表示内容
FAULT	赤	点灯	本体、または内蔵ソフトウェアが故障しています。
		点滅	1回点滅： ファンに障害があります。
			3回点滅： リダンダント電源装置「CentreCOM RPS8000」のDC電源ケーブルが接続されていて、本体の電源ユニットに異常があります。
			4回点滅： SET SYSTEM RPSMONITORコマンドでONが指定されていて、リダンダント電源装置「CentreCOM RPS8000」の電源ユニットに異常があります。
			5回点滅： SET SYSTEM RPSMONITORコマンドでONが指定されていて、リダンダント電源装置「CentreCOM RPS8000」のDC電源ケーブルが接続されていません。
		消灯	システムに異常はありません。


6.2 HTTP サーバー (サポート対象外) について

本製品はデフォルトで HTTP サーバー (サポート対象外) が有効になっているため、IP 有効時は TCP のポート 80 番がオープンしています。セキュリティを重視する場合は、DISABLE HTTP SERVER コマンドを実行して、HTTP サーバーを無効にしてください。

6.3 送信元アドレスがマルチキャストアドレスのフレームについて

受信した Ethernet フレームの送信元アドレスがマルチキャストアドレスだった場合、このフレームは転送されずに破棄されます。


6.4 ポートトラッキングについて

 **参照** 「ユーザーマニュアル」 3-7 ~ 3-10 ページ

- バージョン **2.2.2 pl18** で、トラッキンググループに追加されたポートの通信モードが、Full Duplex 固定から SPEED パラメーターで指定した速度のオートネゴシエーションとなりました。バージョン **2.2.2 pl18 以降** を搭載した機器とバージョン **2.2.2 pl10** を搭載した機器間ではポートトラッキングの接続はできませんのでご注意ください。

- バージョン **2.2.2 pl18** で、ポートランキングと VLAN 間ルーティングを併用した場合に、ルーティングされたパケットに対して負荷分散が行われるようになりました。ただし、送信ポート決定の基準になるのは「IPDEST（終点 IP アドレス）」のみで、その他のパラメーターを指定した場合も、IPDEST を指定したときと同じ動作になります。

6.5 フローコントロール (IEEE 802.3x PAUSE) について


 **参照** 「ユーザーマニュアル」 3-6 ページ

「ユーザーマニュアル」 3-6 ページにフローコントロールについての説明がありますが、本製品のフローコントロール (IEEE 802.3x PAUSE) は、PAUSE フレームの受信のみをサポートしています。「バッファメモリーを監視し、空きが減少してくると PAUSE フレームを送出する」という動作は行いませんので、訂正してお詫びいたします。

PAUSE フレームを受信した場合は、PAUSE フレームの送信元である接続機器に対して送信を一時的に停止し、フロー制御を行います。


なお、9606SX/SC は Half Duplex での通信はサポートしておりません。


6.6 フォワーディングデータベースについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」 / 「フォワーディングデータベース」

初回のエージアウトでは、すべてのダイナミックエントリーがフォワーディングデータベースから削除されない場合があります。ただし、2 回目以降のエージアウトではすべてのダイナミックエントリーが削除されます。

6.7 ハードウェア IP フィルターについて

 **参照** 「ユーザーマニュアル」 4-36 ページ

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」 / 「ハードウェア IP フィルター」


- 「ユーザーマニュアル」 4-36 ページに、注意事項として「ハードウェア IP フィルターは、本体宛のパケット、および送信元 MAC アドレス未学習のユニキャストパケットに対しては適用されません。」とありますが、本製品にこのような制限はありませんので、訂正してお詫びいたします。
- IPv6 ルーティングを有効にしている場合、ルーティング対象の IPv6 パケットに対して、EtherType = 0x86DD (IPv6) の条件を持つハードウェア IP フィルターエントリーがマッチしません。ルーティング対象の IPv6 パケットをフィルタリングするには、IPv6 フィルターを使用してください。ルーティング対象でない (スイッチングされる) IPv6 パケットには、前述のハードウェア IP フィルターがマッチします。

6.8 BGP-4 について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP」 / 「経路制御 (BGP-4)」

ADD/SET BGP PEER コマンドの MAXPREFIX に OFF 以外の値を指定し、なおかつ、MAX-PREFIXACTION パラメーターに TERMINATE を指定している場合、該当ピアからの受信ブリックス数が MAXPREFIX を超過して BGP セッションが切断された後、セッションを再度確立しようとして TCP SYN パケットを繰り返し送出することがあります。

6.9 ルーター通知 (RA) について (AT-FL-13)

 参照 「コマンドリファレンス」 / 「IPv6」 / 「近隣探索」

SET IPV6 ND コマンドの RETRANS パラメーターに 1 ～ 99 (ミリ秒) を指定した場合は、100 (ミリ秒) に切り上げられます。

6.10 DVMRP (AT-FL-03) について

 参照 「コマンドリファレンス」 / 「IP マルチキャスト」 / 「DVMRP」

本製品の DVMRP 実装は、Internet Draft の「Appendix C」(古い DVMRP 実装との相互運用性に関する項目) には対応していません。

7 未サポートコマンド (機能)

以下のコマンド (機能) はサポート対象外ですので、あらかじめご了承ください。

- 以下の機能

以下の項目は付属のユーザーマニュアルに記述がありますが、本製品ではサポート対象外となっていますので、あらかじめご了承ください。

バックプレッシャー (9606T のみ)
BOOTP サーバー

- 以下の機能別キーワードを含む全コマンド

ENABLE の後に [?] キーを押すと表示される機能別キーワードです。

ACC, APPLETALK, BRI, CLASSIFIER, ENCO, ETH, FRAMERELAY, GARP, GRE, GUI, IPSEC, IPX, ISAKMP, ISDN, L2TP, LAPB, LAPD, LDAP, LOADBALANCER, LB, LPD, MIOX, PKI, PRI, Q931, RADIUS, RSVP, SA, SERVICE, SSH, SSL, STAR, STARTUP, STT, SYN, TPAD, TACACS, VLANRELAY, X25C, X25T, TDM, DS3, VOIP

- 以下のコマンド (パラメーター)

太字はコマンド名、細字は該当コマンドのパラメーター名です。下線が引いてあるコマンド (パラメーター) は「CentreCOM 9600 シリーズ コマンドリファレンス 2.5 (Rev.C)」に記述があります。

COPY
DUMP
START PKT
STOP PKT
SET PKT

TRACE [ADDRONLY]

PING [APPLEADDR | IPXADDR | OSIADDRESS] [SAPPLEADDRESS | SIPXADDRESS | SOSIADDRESS]

SET PING [APPLEADDR ; IPXADDR ; OSIADDRESS] [SAPPLEADDRESS ;
SIPXADDRESS ; SOSIADDRESS]

SHOW SWITCH SOCK

SHOW SWITCH MEMORY

SHOW SWITCH SWTABLE

SET SWITCH SOCK

SET SWITCH PORT [MULTICASTMODE] [SPEED={10MHAUTO ; 10MFAUTO ;
100MHAUTO ; 100MFAUTO ; 1000MHAUTO ; 1000MFAUTO ; 1000MHAF}]

CREATE/DESTROY IP POOL

SHOW IP POOL

ADD/DELETE/SET IP FILTER PRIORITY

ADD/DELETE IP EGP

ENABLE/DISABLE IP EGP

SHOW IP EGP

ADD/DELETE IP SA

SHOW IP SA

SET IP ARP [DLCI] [CIRCUIT]

SET IP FLOW

SHOW IP FLOW

SHOW IP CACHE

SHOW IP ROUTE [CACHE]

SHOW IP ROUTE TEMPLATE

SHOW IP ROUTE MULTICAST

ENABLE/DISABLE IP FOFILTER

ENABLE/DISABLE IP MULTICASTSWITCHING

ENABLE/DISABLE IP SRCROUTE

ADD/DELETE DVMRP [DLC]

ADD/DELETE DVMRP INTERFACE [DLC]

SET DVMRP [DLC]

SET DVMRP INTERFACE [DLC]

ADD/DELETE IPV6 FILTER [PRIORITY]

ADD/DELETE IPV6 INTERFACE [PRIORITYFILTER]

SET IPV6 FILTER [PRIORITY]

SET IPV6 INTERFACE [PRIORITYFILTER]

ENABLE/DISABLE IPV6 FLOW

ADD/SET IPV6 INTERFACE [TYPE=ANYCAST]

CREATE FIREWALL POLICY DYNAMIC

ADD/DELETE FIREWALL POLICY DYNAMIC

ADD/DELETE FIREWALL POLICY PROXY

ADD/DELETE FIREWALL POLICY SPAMOURCES

ADD/DELETE FIREWALL POLICY HTTPFILTER

ADD/DELETE FIREWALL POLICY RULE [LIST=RADIUS]

SET FIREWALL POLICY SMTPDOMAIN

SET FIREWALL POLICY ATTACK

ENABLE/DISABLE FIREWALL POLICY SMTPRELAY

ENABLE/DISABLE FIREWALL POLICY HTTPCOOKIES

CREATE QOS

ADD/DELETE QOS

SET QOS PORT

SET QOS POLICY

SET QOS TRAFFICCLASS

SET QOS FLOWGROUP

SHOW QOS POLICY

SHOW QOS TRAFFICCLASS

SHOW QOS FLOWGROUP

CREATE/DESTROY PPP [AUTHMODE] [BAPMODE] [CBMODE] [CBDELAY]

[COPY] [DEBUGMAXBYTES] [DESCRIPTION] [FRAGMENT]

[FRAGOVERHEAD] [LOGIN] [MAXLINKS] [MRU] [NULLFRAGTIMER]

[NUMBER] [TYPE]

ADD/DELETE PPP [AUTHENTICATION] [CBDELAY] [CBMODE] [CBNUMBER]

[CBOperation] [COMPALGORITHM] [COMPRESSION] [CONFIGURE]

[MODEM] [NUMBER] [PREDCHECK] [RESTART] [STACCHECK] [TERMINATE]

[TYPE]

ADD/DELETE/SET PPP ACSERVICE

ADD/DELETE/SET PPP TEMPLATE

ENABLE/DISABLE PPP TEMPLATE

ADD/DELETE PPP MAXSESSIONS

ADD/DELETE PPP ACRADIUS

ADD/DELETE PPP VLAN

ENABLE/DISABLE PPP ACCESSCONCENTRATOR

ACTIVATE PPP RXPKT

ADD/DELETE/SET PIM INTERFACE [SRCAPABLE]

SHOW PIM [STATEREFRESH]

ADD/DELETE/SET PIM6 INTERFACE [MODE=DENSE] [SRCAPABLE]

SHOW PIM6 [STATEREFRESH]

SET BOOTP MAXHOPS

ENABLE/DISABLE DHCP [BOOTP]

8 コマンドリファレンスについて

最新の日本語版コマンドリファレンス「CentreCOM 9600 シリーズ コマンドリファレンス 2.5 (J613-M6873-04 Rev.C)」は弊社 Web サイトに掲載されています。

本リリースノートは、上記のコマンドリファレンスに対応した内容になっていますので、お手持ちのコマンドリファレンスが上記のものでない場合は、弊社 Web サイトで最新の情報をご覧ください。

※パーツナンバー「J613-M6873-04 Rev.C」は、コマンドリファレンスの全ページ（左下）に入っています。

<http://www.allied-tesesis.co.jp/>