



613-000214 Rev.E 080422



最初にお読みください

# CentreCOM® AR740 リリースノート

この度は、CentreCOM AR740 をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。  
このリリースノートは、取扱説明書（J613-M2971-00 Rev.C）とコマンドリファレンス（613-000215 Rev.C）の補足や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。

最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

## 1 ファームウェアバージョン 2.6.8-11

## 2 本バージョンで修正された項目

ファームウェアバージョン 2.6.8-10 から 2.6.8-11 へのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

- 2.1 SECURITY LED が正しく動作しない場合がありますでしたが、これを修正しました。
- 2.2 ごくまれに RENAME コマンドによりフラッシュメモリー上のファイルが削除される場合がありますでしたが、これを修正しました。
- 2.3 レンジ NAT 使用時に、TCP パケットを受信するとレポートする場合がありますでしたが、これを修正しました。
- 2.4 ファイアウォール使用時、TCP オプションヘッダーを正しく認識できない場合があります、スループットが低下する場合がありますでしたが、これを修正しました。

## 3 取扱説明書とコマンドリファレンスについて

最新の取扱説明書（J613-M2971-00 Rev.C）とコマンドリファレンス（613-000215 Rev.C）は弊社ホームページに掲載されています。  
本リリースノートは、上記の取扱説明書とコマンドリファレンスに対応した内容になっていきますので、お手持ちの取扱説明書、コマンドリファレンスが上記のものでない場合は、弊社 Web ページで最新の情報をご覧ください。

※パーツナンバー「613-000215 Rev.C」は、コマンドリファレンスの全ページ（左下）に入っています。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>