

CentreCOM® 8224XL リリースノート

この度は、CentreCOM 8224XL をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ソフトウェアバージョン 2.4.2J

2 本バージョンで修正された項目

ソフトウェアバージョン 2.4.0J から 2.4.2J へのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

2.1 ポートランキングを設定したポートの次のポートに端末を接続した場合、(例えば、ポート1、2にポートランキングを設定し、ポート3に端末を接続した場合)、本体から該当の端末に対してPingとトラップの通信を行うことができませんでしたが、これを修正しました。

2.2 一部のNMS (Network Management System) で「Intruder Alert」トラップが正しく表示されない不具合がありましたが、これを修正しました。

3 オペレーションマニュアルについて

ソフトウェアバージョン 2.4.0J で、オペレーションマニュアルが「AT-S24/AT-S26 オペレーションマニュアル(J613-M0521-00 Rev.A)」という AT-S24/AT-S26 ソフトウェア搭載製品共通のマニュアルに改版されました。

このマニュアルは弊社ホームページに掲載されていますので、同梱のマニュアルが「AT-S24/AT-S26 オペレーションマニュアル」でない場合は、そちらをご覧ください。

初期バージョン以降、どの機能がどのバージョンで追加されたかは、v ページ「追加機能と対応ソフトウェアバージョン」に記載されています。

「AT-S24/AT-S26 オペレーションマニュアル」へのリンクはこちら：

<http://www.allied-telesis.co.jp/support/8224xl/manual.html>