

CentreCOM® FH708EL 正誤表

この度は、CentreCOM FH708ELをお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
この文書は、付属のマニュアルの誤記訂正を記載するものです。
この正誤表をお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

トラブルシューティング「UTP ケーブル」の記述について

付属のマニュアル内「トラブルシューティング」の項で、UTPケーブルに関する記述内容に一部誤りがありましたので、訂正してお詫びいたします。

場所：「トラブルシューティング」 「 LINK/RX LED は点灯していますか？」

誤

UTPケーブルが正しく接続されているか、正しいUTPケーブルを使用しているか、
UTPケーブルが断線していないかなどを してください。

また、ケーブルの長さが制限を越えていないか確認してください。

10BASE-Tの場合、本製品と端末を接続するケーブルの長さ、本製品とリピータや
スイッチを接続するケーブルの長さはすべて 100m 以内です。

100BASE-TXの場合、本製品と端末を接続するケーブルの長さは100m以内、本製
品とリピータやスイッチを接続するケーブルの長さは 5m 以内です。

正

UTPケーブルが正しく接続されているか、正しいUTPケーブルを使用しているか、
UTPケーブルが断線していないかなどを してください。

また、ケーブルの長さが制限を越えていないか確認してください。

10BASE-Tの場合、本製品と端末を接続するケーブルの長さ、本製品とリピータや
スイッチを接続するケーブルの長さはすべて 100m 以内です。

100BASE-TXの場合、本製品と端末やスイッチを接続するケーブルの長さは100m
以内、本製品とリピータを接続するケーブルの長さは 5m 以内です。