

CentreCOM 3716TR

TERMINALポート用オスメス変換アダプター

CentreCOM 3716TR のTERMINALポートは9ピンオスコネクタになっていますので、必ず、CentreCOM 3716TRに添付のオスメス変換アダプターを接続して、ご使用ください。

なお、ユーザーズマニュアルには、CentreCOM 3716TR のTERMINALポートは9ピンメスコネクタと記述してありますが、オスコネクタと読み変えて、ご使用ください。

また、ユーザーズマニュアルのC-3ページの「図C-1 コンソールの接続」は下図のようになります。

