

CentreCOM® 8216FXL/SC リリースノート

この度は、CentreCOM 8216FXL/SC をご購入いただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いた
だきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ソフトウェアバージョン 2.4.0J

2 オペレーションマニュアルについて

ソフトウェアバージョン2.4.0Jで、オペレーションマニュアルが「AT-S24/AT-S26 オペレ
ーションマニュアル(J613-M0521-00 Rev.A)」というAT-S24/AT-S26ソフトウェア搭載製
品共通のマニュアルに改版されました。本バージョンにおける最新の情報については、このマ
ニュアルを参照してください。

また、このマニュアルは弊社ホームページに掲載されていますので、同梱のマニュアルが「AT-
S24/AT-S26 オペレーションマニュアル」でない場合は、そちらをご覧ください。

初期バージョン以降、どの機能がどのバージョンで追加されたかは、v ページ「追加機能と対応
ソフトウェアバージョン」に記載されています。

「AT-S24/AT-S26 オペレーションマニュアル」へのリンクはこちら：
<http://www.allied-telesis.co.jp/support/8216fxl/manual.html>

3 メニューから削除された項目

ソフトウェアバージョン2.2.1Jから2.4.0Jへのバージョンアップにおいて、以下の項目が削
除されましたので、ご了承ください。

3.1 プリセット・ポート版マルチプルVLANモードの削除

[Virtual LANs/QoS] メニューの [Change The Vlan Mode (802.1Q Vlan or Multiple Vlan)]
において、[Multiple Vlan Mode (Preset Ports Edition)] オプションはメニューから削除され
ました。プリセット・ポート版マルチプルVLAN設定時に、バージョン2.4.0Jへバージョンアッ
プを行った場合は、セレクトابل・ポート版マルチプルVLAN (Selectable Ports Edition) で同様
の動作を行うように自動的に設定が更新されます。詳しくは「AT-S24/AT-S26 オペレーシ
ョンマニュアル」を参照してください。

3.2 マルチキャストアドレスの追加 / 削除について

[MAC Address Table] メニューの [Multicast address] において、[Add MAC address]、
および [Delete MAC address] オプションはメニューから削除されました。