

# CentreCOM® 8216FXL/SC リリースノート

この度は、CentreCOM 8216FXL/SC をご購入いただき、誠にありがとうございました。  
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いた  
だきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。  
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

## 1 ソフトウェアバージョン 2.4.2J

## 2 本バージョンで修正された項目

ソフトウェアバージョン2.4.0Jから2.4.2Jへのバージョンアップにおいて、以下の項目が修  
正されました。

2.1 ポートランキングを設定したポートの次のポートに端末を接続した場合、(例えば、ポー  
ト1、2にポートランキングを設定し、ポート3に端末を接続した場合)、本体から該当  
の端末に対してPingとトラップの通信を行うことができませんでしたが、これを修正しま  
した。

2.2 一部のNMS(Network Management System)で「Intruder Alert」トラップが正しく表示  
されない不具合がありました。これを修正しました。

## 3 オペレーションマニュアルについて

ソフトウェアバージョン2.4.0Jで、オペレーションマニュアルが「AT-S24/AT-S26 オペレー  
ションマニュアル(J613-M0521-00 Rev.A)」というAT-S24/AT-S26ソフトウェア搭載製  
品共通のマニュアルに改版されました。

このマニュアルは弊社ホームページに掲載されていますので、同梱のマニュアルが「AT-S24/  
AT-S26 オペレーションマニュアル」でない場合は、そちらをご覧ください。

初期バージョン以降、どの機能がどのバージョンで追加されたかは、v ページ「追加機能と対応  
ソフトウェアバージョン」に記載されています。

「AT-S24/AT-S26 オペレーションマニュアル」へのリンクはこちら：

<http://www.allied-telesis.co.jp/support/8216fxl/manual.html>