

CentreCOM® 9006T リリースノート

この度は、CentreCOM 9006T をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ソフトウェアバージョン 2.4.0J

2 オペレーションマニュアルについて

ソフトウェアバージョン2.4.0Jで、オペレーションマニュアルが「AT-S24/AT-S26 オペレーションマニュアル(J613-M0521-00 Rev.A)」というAT-S24/AT-S26ソフトウェア搭載製品共通のマニュアルに改版されました。本バージョンにおける最新の情報については、このマニュアルを参照してください。

また、このマニュアルは弊社ホームページに掲載されていますので、同梱のマニュアルが「AT-S24/AT-S26 オペレーションマニュアル」でない場合は、そちらをご覧ください。

初期バージョン以降、どの機能がどのバージョンで追加されたかは、v ページ「追加機能と対応ソフトウェアバージョン」に記載されています。

「AT-S24/AT-S26 オペレーションマニュアル」へのリンクはこちら：

<http://www.allied-tesesis.co.jp/support/9006t/manual.html>

3 メニューから削除された項目

ソフトウェアバージョン 2.2.1J から 2.4.0J へのバージョンアップにおいて、以下の項目が削除されましたので、ご了承ください。

3.1 マルチキャストアドレスの追加 / 削除について

[MAC Address Table] メニューの [Multicast address] において、[Add MAC address]、および [Delete MAC address] オプションはメニューから削除されました。

4 本バージョンでの制限事項

4.1 マルチプル VLAN について



「AT-S24/AT-S26 オペレーションマニュアル」2-102ページ

マルチプルVLANモードにおいて、拡張モジュールをスロットAとBの両スロットに搭載した場合、スロットBのポートが使用不可となります。(802.1QタグVLANモードにおいてはこのような制限はありません。)

5 マニュアルの誤記修正

5.1 メモリー容量について

 「ハードウェア設置マニュアル」 3-13 ページ

「本製品の仕様」に記載されているメモリー容量の数値に誤りがありました、訂正してお詫びいたします。



拡張モジュール×2 装着時	<u>24MByte</u>
拡張モジュール未装着時	<u>16MByte</u>



拡張モジュール×2 装着時	32MByte
拡張モジュール未装着時	24MByte