



613-000901 Rev.A 091020



最初にお読みください

CentreCOM **FS816S** リリースノート

この度は、CentreCOM FS816S をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解
いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ファームウェアバージョン 1.0.2

2 コマンドリファレンスの補足

「CentreCOM FS816S コマンドリファレンス 1.0.0」(613-000890 Rev.A) の補足事項です。

2.1 IP

 「コマンドリファレンス」/「IP」

ICMP エコー要求 (Ping) パケットを受信したとき、応答に 30 ミリ秒程度かかる場合がありますが、これは正常動作です。

3 コマンドリファレンスについて

最新のコマンドリファレンス「CentreCOM FS816S コマンドリファレンス 1.0.0 (613-000890 Rev.A)」は弊社ホームページに掲載されています。
本リリースノートは、上記のコマンドリファレンスに対応した内容になっています。

※パーツナンバー「613-000890 Rev.A」は、コマンドリファレンスの全ページ(左下)に入っています。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>