



最初にお読みください



# CentreCOM WR540APS リリースノート

この度は、CentreCOM WR540APS をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。  
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解  
いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。  
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

## 1 ファームウェアバージョン 1.0.1

### 2 本バージョンで修正された項目

ソフトウェアバージョン 1.0.0 から 1.0.1 へのバージョンアップにおいて、下記の項目が  
修正されました。


#### 2.1 本製品の設定について

本製品の起動中に電源のオフ、オンを繰り返すとデフォルト設定に戻ることがありましたが、  
これを修正しました。

### 3 本バージョンでの制限事項

ファームウェアバージョン 1.0.1 には、以下の制限事項があります。

#### 3.1 Telnet 設定について

 **「ユーザーマニュアル」75 ページ**


本製品の Web 設定画面で、「詳細設定」の「管理者設定」に「Telnet 設定」という項目が  
ありますが、この項目は使用できません。

本バージョンでは、Telnet をサポートしていません。

### 4 ユーザーマニュアルの補足

同梱の CD-ROM に収録されているユーザーマニュアルの補足事項です。

#### 4.1 ユーザー名について

 **「ユーザーマニュアル」40 ページ、75 ページ**

ユーザー名に以下の記号を使用しないでください。

：(コロン) …再ログインできなくなる場合があります。

"(ダブルクォーテーション)

…ユーザー名が正しく表示できなくなる場合があります。

#### 4.2 設定ファイルの読み込みについて

**参照** 「ユーザーマニュアル」56 ページ

設定ファイルの読み込みが終わったときに表示される、再起動を促すダイアログボックスに表記の誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。



**誤** 設定ファイルの読み込みが完了しました。再起動してください。

**正** 設定ファイルの読み込みが完了しました。再起動してください。

#### 4.3 仕様に関して

**参照** 「ユーザーマニュアル」90 ページ、91 ページ

仕様表の下記の記載に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

○ 空中線電力

**誤** 802.11a            7.5mW/MHz  
       802.11b            16mW/MHz  
       802.11g            9.1mW/MHz

**正** 802.11a            4.7mW/MHz  
       802.11b            10mW/MHz  
       802.11g            5.7mW/MHz

○ 外形寸法（突起部含まず）

**誤** 190(W) × 131(D) × 32(H)mm

**正** 190(W) × 120(D) × 32(H)mm