



CentreCOM® GS950 シリーズ リリースノート


この度は、CentreCOM GS950 シリーズをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
このリリースノートは、取扱説明書とリファレンスマニュアルの補足や、ご使用前にご理解
いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ファームウェアバージョン 1.0.0

2 本バージョンでの制限事項

ファームウェアバージョン 1.0.0 には、以下の制限事項があります。


2.1 Bandwidth Control (帯域制御)

 **参照**「リファレンスマニュアル」 / 「Bridge (詳細設定)」 /
「Bandwidth Control (帯域制御)」

Bandwidth Control (帯域制御) の Storm Control で設定したしきい値を超えて送信されま
す。


例：64pps で設定したポートから、68pps で送信されている
1600pps で設定したポートから、1661pps で送信されている

2.2 Mirroring (ポートミラーリング)

 **参照**「リファレンスマニュアル」 / 「Bridge (詳細設定)」 /
「Mirroring (ポートミラーリング)」

100M 設定の複数ソースポートで受信したパケットを、1000M Full のミラーポートですべて
ミラーリングできず、取りこぼしが発生します。

2.3 QoS

 **参照**「リファレンスマニュアル」 / 「Bridge (詳細設定)」 / 「QoS」

QoS で CoS を有効化し、優先制御を使用しているとき、同じプライオリティー値を持つ複数
のトラフィックを受信した際、トラフィックは同じキューに割り当てられて同じレートで送信
されず、偏ったレートで送信されます。

3 最新マニュアルについて

最新の取扱説明書 (613-002069 Rev.A) とリファレンスマニュアル (613-002152 Rev.A)
は弊社ホームページに掲載されています。

本リリースノートは、これらの最新マニュアルに対応した内容になっていますので、お手持ち
のマニュアルが上記のものでない場合は、弊社ホームページで最新の情報をご覧ください。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>