



613-000619 Rev.A 070427



最初にお読みください

# CentreCOM **FS909S-PS** リリースノート

この度は、CentreCOM FS909S-PS をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。  
このリリースノートは、取扱説明書（613-000621 Rev.A）の補足や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。  
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

## 1 ソフトウェアバージョン 1.00.03

## 2 取扱説明書の誤記訂正

同梱の取扱説明書の誤記訂正です。

### 2.1 ポート LED

 **「取扱説明書」22 ページ**

ポート LED の記載に誤りがありましたので、訂正してお詫びいたします。

- L/A LED でリンクが確立していない時の状態に誤記がありました。
  - [ 誤 ] 点灯：リンクが確立していません。
  - [ 正 ] 消灯：リンクが確立していません。
  
- PoE LED の橙点灯時の表示内容に誤記がありました。
  - [ 誤 ] 点灯：PoE 電源を供給していません。
  - [ 正 ] 点灯：PoE 機能が無効です。
  
- PoE LED の消灯について記載がありませんでした。PoE LED の消灯は PoE 電源を供給していないことを表しています。