

---

---

---

---

---

---

# CentreCOM® WR211AP リリースノート

---

この度は、「CentreCOM WR211AP」をお買い上げいただき、誠にありがとうございますました。

このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。

最初に、このリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくお使いください。

## 1 ファームウェアバージョン 4.5.5G

---

### 2 本バージョンで修正された項目

---

ハード的な故障により、まれに有線側へ無意味なパケットを送信し続ける事があったため、本バージョンのファームウェアにて、無意味なパケットを送信しないように修正いたしました。

必ず、本バージョンのファームウェアに更新してから、本製品をお使いいただけますようお願いいたします。

### 3 本バージョンのファームウェアへの更新について

---

既に、本製品をご使用中の場合（ファームウェアバージョンが「4.5.5F」以前の場合）弊社ホームページ（<http://www.allied-teselis.co.jp/>）から、本バージョンのファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルを実行すると、ユーティリティプログラムのインストールが始まります。画面のメッセージに従って、ユーティリティプログラムをインストールしてください。ファームウェアの更新は、このユーティリティを使用して実行します。ファームウェアの更新手順につきましては、ユーティリティプログラムと一緒にインストールされるREAD.MEを参照してください。

本製品を新規にご購入いただいた場合

本バージョンのファームウェアは、製品に同梱のCD-ROMに収められています。

CD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブに挿入すると、自動的にファームウェア更新ユーティリティが起動します。

ファームウェアの更新手順につきましては、CD-ROMに収められているREAD.MEを参照してください。