

該非判定結果リスト

- 1 ご提供する本文書は、お客様による弊社製品の貨物の輸出又は技術の提供の際の判断のための情報としてご利用いただけるものです。従って、本文書は、弊社による該非判定の所見を表明するものであり、商品性の保証および特定目的への適合性を含めて、明示的にも黙示的にもいかなる保証をするものではありません。
- 2 本文書の記載事項は、弊社調査時における日本の輸出法令の一部に関し、その要件該当性を判定したものの、及び米国輸出管理規則への該当性に関する調査の手がかりとなる情報であり、弊社製品の輸出又は技術の提供に関する日本法令への法的適合性について保証するものではありません。
- 3 弊社は、いかなる場合においても、本文書の記載事項に関連して生じた、直接損害、間接損害、偶発損害、派生損害、事業利益の逸失、懲罰的損害、または特別損害を含むすべての損害について、たとえかかる損害の発生の可能性を知らされていた場合であっても、一切責任を負いません。
- 4 お客様は、本文書を改ざんせず、該当製品の輸出手続き本来の利用目的以外で第三者に提供しないものとします。
- 5 該非判定の結果、「該当」の場合は、経済産業大臣の輸出許可もしくは役務提供許可が必要です。また、「非該当」の場合でもキャッチオール規制に該当することがあります。お客様ご自身で「客観要件」をご確認いただき、経済産業大臣の輸出許可もしくは役務提供許可を申請してください。また、米国法によれば、EARによる再輸出規制に関し、米国商務省の再輸出許可が必要になる場合があります、その他の国の輸出規制法令が適用されることもあります。お客様の責任にて必要な手続きを行なってください。
- 6 該当製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられないものとします。

- ・本文書は法令改正時以外は不定期に更新しています。
- ・本文書の著作権はアライドテレスिस株式会社に帰属します。

アライドテレスिस株式会社
ロジスティクス管理部

該非判定結果リスト

	商品コード	品名	カテゴリ	輸出貿易管理令別表第一 (1項~15項)		外国為替令別表 (1項~15項)		EAR				備考
				判定	対象項番	判定	対象項番	ECCN	L/E	Clause	CCATS /ERN	
1	1317R	AT-6101GP	無線LAN	非該当	9(1)(2)	対象外	-	EAR99	-	-	-	
2	3934R	AT-AR1050V	ルーター	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
3	1661R	AT-AR2050V	ルーター	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
4	1626R	AT-AR3050S	ルーター	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
5	1627R	AT-AR4050S	ルーター	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A002.a	ENC	740.17(b)(2)	G174322	※1
6	0037R	AT-BRKT-J20	アクセサリ	対象外	-	対象外	-	EAR99	-	-	-	
7	0028R	AT-BRKT-J22	アクセサリ	対象外	-	対象外	-	EAR99	-	-	-	
8	0029R	AT-BRKT-J23	アクセサリ	対象外	-	対象外	-	EAR99	-	-	-	
9	3572R	AT-DMC100/SC	メディアコンバーター	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
10	3573R	AT-DMC100/ST	メディアコンバーター	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
11	3332R	AT-DMC1000/SC	メディアコンバーター	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
12	4269R	AT-DRMT-J04	アクセサリ	対象外	-	対象外	-	EAR99	-	-	-	
13	3718R	AT-FS710/16	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
14	3719R	AT-FS710/24	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
15	3714R	AT-FS710/5	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
16	3713R	AT-FS710/5E	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
17	3716R	AT-FS710/8	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
18	3715R	AT-FS710/8E	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
19	3304R	AT-FS980M/18	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
20	3306R	AT-FS980M/28	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
21	3302R	AT-FS980M/9	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
22	2331R	AT-GS910/16	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
23	2332R	AT-GS910/24	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
24	2313R	AT-GS910/5	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
25	2289R	AT-GS910/5E	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
26	2329R	AT-GS910/8	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
27	2330R	AT-GS910/8E	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
28	3588R	AT-GS920/16	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
29	3589R	AT-GS920/24	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
30	3587R	AT-GS920/8	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
31	1917R	AT-GS950/16	スイッチ	非該当	9(1)(2)	非該当	9(2)	5A991.b	-	-	-	
32	4628R	AT-GS950/18PS V2	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
33	1918R	AT-GS950/24	スイッチ	非該当	9(1)(2)	非該当	9(2)	5A991.b	-	-	-	
34	4629R	AT-GS950/28PS V2	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
35	1916R	AT-GS950/8	スイッチ	非該当	9(1)(2)	非該当	9(2)	5A991.b	-	-	-	
36	3774R	AT-GS980MX/28	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
37	4044R	AT-GS980MX/52PSm	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
38	3798R	AT-IS130-6GP	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
39	3575R	AT-MMC200/SC	メディアコンバーター	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
40	0033R	AT-RKMT-J05	アクセサリ	対象外	-	対象外	-	EAR99	-	-	-	
41	0035R	AT-RKMT-J08	アクセサリ	対象外	-	対象外	-	EAR99	-	-	-	
42	0215R	AT-RKMT-J12PS	アクセサリ	非該当	2(36)、9(1)	対象外	-	EAR99	-	-	-	
43	0044R	AT-RTNR-01	アクセサリ	対象外	-	対象外	-	EAR99	-	-	-	
44	3524R	AT-SH230-10GP	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
45	3673R	AT-SH230-10GT	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
46	3523R	AT-SH230-18GP	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
47	3674R	AT-SH230-18GT	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
48	3684R	AT-SH230-28GT	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
49	0122R	AT-SPSX	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
50	4057R	AT-VT-Kit3	アクセサリ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
51	1436R	AT-x230-10GP	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
52	3279R	AT-x230-10GT	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
53	3278R	AT-x230-28GT	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
54	1426R	AT-x310-26FT	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A002.a	-	-	-	※1
55	4049R	AT-x530L-28GPX	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
56	4047R	AT-x530L-28GTX	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
57	4048R	AT-x530L-52GTX	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
58	3449R	AT-XS916MXT	スイッチ	非該当	9(1)(2)(7)	非該当	9(1)(2)	5A992.c	-	-	-	※1
59	0590R	CentreCOM GS908TPL V2	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
60	0808R	CentreCOM IA708C	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
61	0415R	CentreCOM LMC111	メディアコンバーター	非該当	9(1)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
62	0416R	CentreCOM LMC112	メディアコンバーター	非該当	9(1)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
63	0593R	PSAD-05	メディアコンバーター	非該当	2(36)、9(1)	対象外	-	EAR99	-	-	-	
64	-	UTP5e-xxB	アクセサリ	対象外	-	対象外	-	EAR99	-	-	-	※2
65	-	UTP5eX-xxB	アクセサリ	対象外	-	対象外	-	EAR99	-	-	-	※2
66	0040R	マグネット Kit M	アクセサリ	非該当	5(6)	対象外	-	対象外	-	-	-	
67	0042R	マグネット Kit XS	アクセサリ	非該当	5(6)	対象外	-	対象外	-	-	-	
68	0809R	マグネット L	アクセサリ	非該当	5(6)	対象外	-	対象外	-	-	-	
69	0723R	マグネット M	アクセサリ	非該当	5(6)	対象外	-	対象外	-	-	-	

※1 貨物等省令第8条九号へにより規制除外（市販暗号）

※2 xxはケーブル長を表す

該非判定結果リスト

	商品 コード	品名	カテゴリ	輸出貿易管理令別表第一 (1項~15項)		外国為替令別表 (1項~15項)		EAR				備考
				判定	対象項番	判定	対象項番	ECCN	L/E	Clause	CCATS /ERN	
70	0722R	マグネット S	アクセサリ	非該当	5(6)	対象外	-	対象外	-	-	-	
71	4520R	AT-SPLX10a	スイッチ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
72	4648R	AT-MMC1000/SP	メディアコンバーター	非該当	9(1)(2)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
73	1919R	AT-GS950/48	スイッチ	非該当	9(1)(2)	非該当	9(2)	5A991.b	-	-	-	
74	0417R	CentreCOM LMC113	メディアコンバーター	非該当	9(1)	対象外	-	5A991.b	-	-	-	
75	0594R	AT-DRMT-J01	アクセサリ	非該当	9(1)(2)	対象外	-	EAR99	-	-	-	